



## ufun 时钟问题更改方案



可将引到 ARM 的时钟连到 340 芯片的 XO 引脚。



如图位置，割断 c1 上端连到过孔的线，将过孔阻焊刮开，焊线连到 c2 的上端管脚。